


加工精度

J74 參考資料	
最高轉速	2000rpm

- 附件：
- 1. T型螺栓 M16XP2.0X67L x4支
 - 2. 六角頭螺絲 M16XP2.0X70L x4支
 - 3. 墊圈 x12個
 - 4. 螺帽 M16XP2.0 x8個




J74-08

加工精度

J76 參考資料	
最高轉速	2000rpm

- 附件：
- 1. T型螺栓 M16XP2.0X67L x4支
 - 2. 六角頭螺絲 M16XP2.0X75L x4支
 - 3. 墊圈 x12個
 - 4. 螺帽 M16XP2.0 x8個



J76-10